



Um das gewünschte Ergebnis zu erzielen, ist es wichtig diesen Leitfaden Schritt für Schritt zu folgen. Ansonsten kann das Ergebnis stark abweichen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an support@artidomo.de oder telefonisch unter 0234-52009829.

Vorbereitung des Druckers

Damit das Ergebnis mit höchstmöglicher Qualität erstellt werden kann, führen Sie bitte eine intensive Düsenreinigung und einen Düsentest durch.

Druck der Testcharts

Damit sichergestellt ist, dass kein bestehendes Profil beim Druck aktiv ist, empfehlen wir dringend das Adobe Tool, was nur ausgeführt werden muss (nicht installiert).

Sollten Sie Mirage verwenden, verwenden Sie bitte die Einstellung „Profilgenerierung“.

Verändern Sie bitte nicht die Größe der Datei.

Laden Sie das direkt ausführbare Tool von Adobe herunter:

Windows:

[Adobe Color Printer Utility für Windows \(56 KB\)](#)

http://kb2.adobe.com/cps/834/cpsid_83497/attachments/ACPU.zip

- Entpacken Sie die ZIP Datei
- Laden Sie die Charts mit den Messfeldern gemäß des von Ihnen bestellten Pakets herunter, und entpacken Sie diese. Die Links finden Sie auf dem Begleitschein unten
- Starten Sie die direkt ausführbare Exe Datei
- Der Explorer öffnet sich – wählen Sie das erste Blatt des Testcharts aus
- Stellen Sie unter „Printer Setup“ auf Blatt oder Rolle um. Bei Blatt bitte Querformat auswählen
- Dann auf „Print“ und im Eigenschaftsfenster des Druckers überprüfen ob die Qualität auf hoch steht und **WICHTIG!**-> das vom Papierhersteller festgelegte Grundmedium. Den Namen des Grundmediums bitte unbedingt auf das unten angehängte Begleitformular eintragen. Ohne kann das Profil nicht erstellt werden.
- Drucken Sie das Chart aus
- Wiederholen Sie den Vorgang für alle Charts

Mac OS:

[Adobe Color Printer Utility für MacOS \(163 KB\)](#)

http://kb2.adobe.com/cps/834/cpsid_83497/attachments/ACPU.dmg

- Öffnen Sie die .dmg Datei
- Laden Sie die Charts mit den Messfeldern gemäß des von Ihnen bestellten Pakets herunter, und entpacken Sie diese. Die Links finden Sie auf dem Begleitschein unten
- Starten Sie Adobe Color Printer Utility
- Wenn eine Ausführungswarnung erscheint, gehen Sie unter Einstellungen des Macs auf Sicherheit – Allgemein – „dennoch öffnen“
- Im öffnenden Finder wählen Sie das erste Testchart aus
- Gehen Sie auf File – Page Setup
- Stelle Sie auf A4 – Querformat
- Gehen Sie auf File – Print
- Klicken Sie auf „show details“
- Unter „Druckereinstellungen“ **WICHTIG!**-> das vom Papierhersteller festgelegte Grundmedium. Den Namen des Grundmediums bitte unbedingt auf das unten angehängte Begleitformular eintragen. Ohne kann das Profil nicht erstellt werden.
- Drucken Sie das Chart aus
- Wiederholen Sie den Vorgang für alle Charts

Auftragsbegleitschein

Bitte füllen Sie je beauftragtem ICC Profil einen Begleitschein aus. Wenn Sie mehrere Profile bestellt haben, legen Sie die jeweiligen Ausdrücke der Chart unter dieses Deckblatt und versehen jedes Chart unten recht mit einer Nummer und tragen diese hier ein: _____

Bitte senden Sie die ausgedruckten Profile ungeknickt in einem festen A4 Pappumschlag an:

artidomo
ICC-Profilservice
Wittener Str. 75
44789 Bochum

Ihre Bestellnummer: ART-B- _____

Zugeordnetes Paket:

- Basis (3 Blatt, 2070 Felder), Download der Messfelder: <https://www.artidomo.net/2070.zip>
- Fine-Art (4 Blatt, 2760 Felder) Download der Messfelder: <https://www.artidomo.net/2760.zip>
- High End (5 Blatt, 3450 Felder) Download der Messfelder: <https://www.artidomo.net/3450.zip>

Firma: _____

Name: _____

Telefon: _____ (Wenn für Rückfragen gewünscht)

Alle weiteren Daten entnehmen wir Ihrer Bestellung.

Druckerhersteller: _____ Modell: _____

Papierhersteller: _____

Papiername: _____ g/m2: _____

Basismedium: _____

(z. B. Velvet Fine Art bei Hahnemühle Photo Rag 308, Diese Angabe finden Sie beim Papierhersteller)

Nach Erstellung des ICC-Profiles erhalten Sie dies per E-Mail zugesendet. Das Profil darf nur zur eigenen Verwendung genutzt werden und nicht mit Papieren weiterverkauft werden.